



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU. 302

Vistoria em: 25/10/2024

Nº. Documento: SB. 029781/2024-24

Local do evento: Rua José Bonifacio, 95 Bairro Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 12,00m de alt. X DAP 0,90m, estado fitossanitário regular, raízes expostas danificando o passeio e danificando o muro do imóvel, e sem acessibilidade aos pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio ► ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( x ) Sim ( ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( x ) Sim ( ) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a remoção

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**  
Assessor de Direção – SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....

