



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 31 / 03 /2025

Documento: SB 031773/2025-94

Local do evento: Rua Palmira de Jesus Matheus 36024 Bairro Ferrazópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Eucalipto, (Eucalyptus globulus) medindo 020,0m X DAP0,60 cm, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins