



Vistoria técnica - 18/03/2024

**Documento:-** SB- 033339/2024 –**Interessado** – “ REGINA CÉLIA GONÇALVES FRACARI”

**Local do evento:** Avenida Helvetia, 168 – 180 – 204 – Jardim Suiço -Bairro Taboão

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie sibipiruna, (*Caesalpinia Pluviosa*), medindo 8,50 m de alt. X DAP 0,50 m, estado fitossanitário regular, porém a mesma está com galhos na rede primária e raízes danificando o passeio público em grande proporção, esclarecemos que a poda das raízes oferecerá risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

**Obs:-** **Oficiar a ENEL**

**Estado Fitossanitário:-** (comprometido)

**Grau Grave EM**     **Percida**     **Risco de queda**

**Outros: .**

**Grau Grave:**     **Com grandes lesões**     **Raízes danificando passeio em G.P.**

Rede elétrica:-  **Sim**     **Não <>>Passeio ▶**  **< 1,60 m.**     **> 1,60 m.**

Interferência Mobiliário Urbano:     **Sim**     **Não**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção:**...../...../.....

**Replantio :**...../...../..... **Espécime(s)** -.....

**Avaliação técnica:**

Antônio Martins  
Matr.12354-2  
SU .302

**Assessor de Diretoria – SU.3**

Joabe de Melo da Silva  
Matr. 42825-5  
Engº Agrônomo