



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 03/07/2020

Nº. Documento: PASB 033726/2020-40

Local do evento: Rua Francisco Alves, 1680 Bairro Paulicéia

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie tipuana (tipuana tipu) medindo 10,00m de altura, DAP 0,50m, 01 da espécie alfeneiro do Japão (ligustrum lucidum), medindo 7,00m de altura, DAP 0,45m, estado fitossanitário regular. Porém encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 artigo 60 (tipuana) lei 6370/2014 (alfeneiro)

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

alfeneiro

tipuana

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: (x) Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim poste (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



9 de fev de 2022 08:57:38
1706 Rua Francisco Alves
Paulicéia
São Bernardo do Campo
São Paulo