



Fotos 1 a 2 – Rua Giacinto Tognato, 1286 – Baeta Neves – Subst. – PASB 35550-2017-49



DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/06/2017

Nº. Documento: PASB 35550/2017-49

Local do evento: Rua Giacinto Tognato, 1286 - Bairro Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Lucidum*), medindo 9,00m de alt. X DAP 0,60, estado fitossanitário regular, porém com suas raízes danificando o passeio público em grandes proporções.

**Estado Fitossanitário:- (regular )**

- ( ) Grau Grave EM    ( ) Perecidas    ( ) Risco de queda    ( ) Entrada de garagem (01 árvore)  
( ) Outros:  
(X) Grau Grave:    ( ) Com grandes lesões    ( X ) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)  
( X ) Outros: Lei 6370/2014  
( ) Grau Médio:    ( ) Mediana lesões aparentes    ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:  
( ) Grau leve:    ( ) Pequenas Lesões aparentes    ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( X ) Não      Largura passeio ► ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Vistoriado por:

**Odair Maciel**

Matr. 3239-9

JRc

Autorizamos a substituição

**João de Melo da Silva**

Engº Agrônomo

Assistente de Diretoria

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../..... Responsável:.....