



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: SB.036436/2024-61

Local do evento: Rua Giacinto Tognato, 218 - **Bairro Baeta Neves**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira (*Ficus Benjamina*) medindo 10,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas e danificando passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo