



Vistoria técnica:- 30/03/2023

Documento:- SB.036687/2023-35 - Solicitante: “ Erica da Silva Santos”

Local do evento:- Rua Sapucaí, 398 – 402- com Rua dos Meninos – Vila Vivaldi -Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie sibipiruna, (*Caesalpinia pluviosa*) medindo 8,50 m de alt. X CAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco apodrecido e raízes danificando o muro do imóvel rede de água e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

Obs:-

(x) Grau Grave EM (x) Risco de queda

Rede elétrica: (X) **Sim** () Não<:> passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Relatório fotográfico



Execução dos serviços

Remoção:-...../...../.....

Replanteio:-...../...../.....espécie:.....

Avaliação técnica:

Deferimos: remoção

Antonio Martins
Matr- 12354-2
SU . 302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Dietoria - SU.3
Engº Agrônomo