



Vistoria técnica 09/10/2024

Documento: SB.037869/2024-26

Local do evento: Rua Inocente Corazza, 195 - **Bairro Dos Casa**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê-Rosa (Handroanthus heptaphyllus), medindo aproximadamente 7,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando passeio público gravemente e risco de queda. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo

