



Vistoria técnica 09/09/2024

Documento: SB.038362/2014-48

Local do evento: Rua Nossa Senhora de Lourdes, 9 - **Bairro Alves Dias**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Japonicum*), medindo 8,0m X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando passeio público em grandes proporções e com risco de queda iminente. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo