



Data da Vistoria:- 22/09/2021

Documento:- SB.093303/2021-88

Local do evento:- Rua Raposo Tavares, 299, (lado oposto) Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 (Três) árvores da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 8,50 m de alt. X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém as mesmas estão com raízes danificando o passeio público e alto grau de inclinação e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis à remoção dos espécimes, tendo em vista que o passeio público não tem largura técnica para replantio.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Frente garage

Rede elétrica:- (X) Sim () Não <<>>Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Relatório Fotográfico



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replantio :-/...../..... Espécime:

Laudo Técnico

Autorizo: Remoção

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU .302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo