



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/05/2025

Documento: SB.043062/2025-61

Local do evento: Avenida das Rosas 174 – **Bairro** Centro

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 15,0m X DAP 0,80m e 01 espécie *Ipê Rosa* (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 5,0m X DAP 0,15 estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998 (x) poste e bueiro

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins