



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Serviços Urbanos
Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/05/2025

Documento: SB.043553/2025-91

Local do evento: Rua Efraim Ramos Da Silva 78 – Bairro Botujuru

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie *Ficus (Ficus benjamina)* medindo 07,0m X DAP 0,90cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

() Grau Grave (X) Danificando passeio () Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins