



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 07/05/2025

**Documento:** SB.043826/2025-47

**Local do evento:** Rua Antônio Lago 109 – **Bairro** Montanhao

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Salgueiro-Chorão (*Salix babylonica*) medindo 07,0m X DAP 0,50cm. estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda (x) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: ( ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins