



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 09/05/2025

Documento: SB.044488/2025-73

Local do evento: Rua Barretos 140 – **Bairro** Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Ipê Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 6,0m X DAP 0,15cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio porém árvore se encontra boca de bueiro. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

() Grau Grave (X) Danificando passeio () Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins