



Vistoria técnica 17/10/2024

Documento: SB.044687/2024-75

Local do evento: Rua Carlos del Prete, 63 - **Bairro Centro**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (*Tipuana Tipu*) medindo 12,0m X DAP 0,8m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando passeio público e tubulações gravemente com galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo