



Vistoria técnica 13/09/2024

Documento: SB.045051/2024-15

Local do evento: Rua Curitiba, 150 - **Bairro Batistini**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 árvore da espécie Figueira (Ficus Benjamina) e 01 árvore da espécie Lódão-bastardo (Celtis australis) medindo aproximadamente 7,0m X DAP 0,50m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio e galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á substituição do lódão-bastardo e poda do ficus.

(X) Grau Grave EM (X) risco de queda

() Outros:

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição (1) poda (1)

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo