



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 19/05/2025

Documento: SB.047094/2025-15

Local do evento: Rua Itaquera 159 – **Bairro** Jardim Petroni

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie *Ficus* (*Ficus benjamina*) medindo 12,0m X DAP 0,95cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio pois tem um fícus que está inclinado para dentro da escola com perigo de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio (x) Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins