



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 12/08/2021

Nº. Documento: SB 047136/2021-54

Local do evento: Rua Thomas Antônio Gonzaga, 39 - B. Assunção

**Laudo Técnico:**

**Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie jacaranda (*Jacaranda mimosoefolia*), medindo 6,00 metros de alt. X DAP 0,20 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando o passeio público em grandes proporções. Obs: poda de raízes poderá ocasionar sua queda.**

**Estado Fitossanitário:- (Regular )**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

(X) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 6370/2014

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio ( x ) maior de 1,60 mts. ( ) menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (X) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**  
**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a substituição**

**Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva**  
**Assessor de Direção – SU.3**

**Matr.3932-9**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécime(s) Replantada(s):-**.....Quantidade.....

**SU.302 :-...../...../.....:-Responsável:-.....Matr:-.....**