



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 28/05/2025

Documento: SB 048567/2025-11

Local do evento: Rua Dr Fausto Ribeiro de Carvalho, 234 – Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvore da espécie Ficos (Benjamina) medindo 8 m X DAP 0,50 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a substituição da espécie

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Neto
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins