



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 22/05/2025

Documento: SB.049329/2025-81

Local do evento: Rua Giacinto Tognato,196 – Bairro Baeta Neves

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Ficus\_(Ficus benjamina) medindo 11,0m X DAP 0,95cm, Ficus (Ficus benjamina) medindo 08m X DAP 0,70cm estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio público, estar interferindo na tubulação de gás e de água portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.*

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998 ( ) Poste no Local

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins