



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 27/05/2025

Documento: SB 050379/2025-28

Local do evento: Rua Lapa, 278 - Bairro Paulicéia

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Roxo (*Handroanthus impetiginosus*) medindo 13 m X DAP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie

( ) Grau Grave EM (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( ) LM 4661 – art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins