



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 01/06/2023

Nº. Documento: SB.051788/2023-25

Local do evento: Rua Itú, 580 - Bairro Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo **10,00 metros de altura DAP 0,45 metros**, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando bueiro e passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Obs: no local haverá substituição de 2 bocas de lobo e rebaixamento de guias.

Estado Fitossanitário:- (Regular)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros. Lei 4974/2001

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ? Boca de lobo

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a remoção

Odair Ap.Maciél

Matr. 3932-9

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....