



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 17/06/2025

Documento: SB 051902/2025-27

Local do evento: Rua Das Rolinhas, 420 Bairro Independência

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo 01 da espécie Alfeneiro do Japão ( Legustrum Lucidum ) medindo 8 m x Dap 0,40 m, 01 Ipê Rosa medindo 5 m x Dap 0,20 m, 01 Resedá medindo 4 m x Dap 0,15 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público . Portanto somos favoráveis a substituição da espécie


( ) Grau Grave EM ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda

( x ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : ( ) Sim ( x ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( x ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Adão Grigório  
Matrícula: 23372-5  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins