



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 02/06/2025

Documento: SB.053130/2025-59

Local do evento: Rua dos Ébanos 97- Bairro: Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 8,0m X DAP 0,55cm estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio pois os pedestres estão caindo por motivos das raízes. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda () podre

() LM 4661 –art. 60 -1998. () Boca de Bueiro () Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins