



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 09/05/2023

Nº. Documento: SB.053145/2023-28

Local do evento: Rua Augusta L. Bisognini Bechelli, 10 - Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00m de altura DAP 0,50 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com lesões aparentes no tronco; raízes danificando muro, bueiro e o passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Informamos ainda que a poda de raízes não solucione o problema devido ao bueiro muito próximo. Portanto somos favoráveis a remoção de acordo com a Lei Municipal 6370/2014.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros:lei 6370/2014

() Grau Médio: (x) Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim BUEIRO () Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s):Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....