



Vistoria técnica:- 19/08/2022

Documento:-MO.002738/2022-33-Solicitante:”Defesa Civil - Marcos V.A.Cayres”

Local do evento:- Rua Ernesto Augusto Cleto, 456 -462- Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore da espécie alfeneiro do japão (*Ligustrum Japonicum*) medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,65 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco podre e raízes danificando o passeio, alto grau de inclinação e interferindo na acessibilidade dos usuários. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime conforme Lei municipal 4661 /1998 art.60.

Obs;-.

Estado Fitossanitário:- ( comprometido )

( x ) Grau Grave EM. ( x ) Risco de queda

( ) Outros: LM . 6370/2014.

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não Passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**Relatório Fotográfico**

**Relatório Fotográfico**



Remoção:-...../...../.....

Replanteio :-...../...../..... Espécie(s): .....

Avaliação técnica:

AntonioMartins  
Matr.12354-2

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria- SU.3