



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 24/06/2025

Documento: SB.054209/2025-33

Local do evento: Rua Augusto Rosa da Silva, 10 – Bairro Parque Terra Nova II

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores sendo 03 da espécie Ficus (*Ficus benjamina*) medindo 10,0m X DAP 0,90cm, 01 árvore espécie Chorão (Salgueiro-Chorão) medindo 07,0 X DAP 0,45 estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio pois tem uma boca de lobo no local e um poste onde se encontra do lado, só uma árvore que estar perto do poste de energia. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

() Grau Grave (X) Danificando passeio () Risco de queda (x) podre

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim 01 árvore () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins