



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 10/08/2021

Nº. Documento: SB-055530/2021-35

Local do evento: Rua Jacarei, 100 - Bairro Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00 metros de altura, DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando passeio publico prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**


- ( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem  
( ) Outros:  
( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.  
( x ) Outros: lei 6370/2014  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:  
( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14  
( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.  
Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não  
Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoria técnica:  
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorização de substituição

  
Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor De Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

14/10/2021 - SINDICO NÃO AUTORIZOU A RETIRADA DA ÁRVORE



Rua Jacarei, 100 - Bairro Baeta Neves