

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/05/2023

Nº. Documento: SB.055537/2023-14

Local do evento: Rua Jacob Valentino Bassoli, 105 - Bairro Santa Terezinha

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 07 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*) medindo 8,00 metros de altura DAP 0,35 metros cada, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão expostas danificando passeio público em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção passeio público não tem espaço técnico para replantio.


Estado Fitossanitário:- (Regular)

- () Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros.Conforme lei 6370/2014.
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por:
Odair Ap. Maciel
Matr. 3932-5

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):..... Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....

