



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 05/08/2025

Documento: SB.055626/2025-06

Local do evento: Avenida Winston Churchill,626 Bairro - Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da mesma espécie Tipuana (*Tipuana tipu*) medindo 10 m x Dap 0,50m estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição das espécies

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins