



Vistoria técnica 11/09/2024

Documento: SB.055795/2024-93

Local do evento: Rua Sante Batistini, 86– **Bairro Batistini**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie falsa-seringueira (*Ficus elastica*) medindo 12,0m X DAP 1,0m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio em grandes proporções, impedindo o transito de pedestres. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.



( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo