



Vistoria técnica 10/10/2024

Documento: SB.056021/2024-14

Local do evento: Rua Cândido Portinari, 377 - **Bairro Rudge Ramos**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Japonicum*) medindo 9,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário regular, com raízes expostas danificando passeio público gravemente e galhos altos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM      ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim   ( ) Não -    Passeio ► ( ) < que 1,60 m   ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano:    ( ) Sim    ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo