



Vistoria técnica 10/10/2024

Documento: SB.056025/2024-58

Local do evento: Rua do Sacramento, 1141 - **Bairro Rudge Ramos**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Japonicum*) medindo 12,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando passeio público gravemente e galhos altos com certo grau de inclinação sobre a residência. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo