



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 10/05/2023

Nº. Documento: SB.057088/2023-42

Local do evento: Rua Jurubatuba, 1650 com R. Olavo Gonçalves lado oposto ao Nº42 - B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Tipuana (Tipuana Tipu), medindo 8,00 metros de alt. DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando passeio público e os galhos atingindo rede primária causando transtornos com queda de energia constantemente. Obs: poda de galhos e raízes já não soluciona. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percida Risco de queda Entrada de garagem

Outros: Lei Municipal 4661/1998 Art. 60 e Lei 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: Galhos sobre os imóveis

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção SU.3

Odair Aparecido Maciel

Matr. 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....