



Vistoria técnica 03/10/2024

Documento: SB.057518/2024-16

Local do evento: Rua Elias Abrahão D N Dibbi, 38 - **Bairro Paulicéia**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Jambolão (*Syzygium cumini*) medindo 10,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com suas raízes expostas danificando o passeio público e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo