



Vistoria técnica 30/08/2024

Documento: SB 057643/2024-26

Local do evento: Rua Agostinho Campi, 265 - **Bairro Planalto**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie figueira (Ficus Benjamina) medindo 10,0m X DAP 0,50m, estado fitossanitário regular, porém com as raízes expostas danificando o passeio e com alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis á substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Outros:

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3