



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/05/2023

Nº. Documento: SB.057924/2023-05

Local do evento: Av. Imperador Pedro II, 1243 – Bairro Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), com 8,00 metros de altura DAP 0,60 metros, estado fitossanitário regular. Porém encontram-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e abalando estrutura do imóvel. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: Muro

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: Sim Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

Odair Maciel

Matr. 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção

