



Vistoria técnica 30/09/2024

Documento: SB.058459/2024-80

Local do evento: Rua Genebra, 390 - **Bairro Taboão**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (*Ligustrum Japonicum*) medindo 10,0m X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando passeio público em grandes proporções e em contato com a fiação elétrica. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo