



Vistoria técnica 09/12/2024

Documento: MO.052615/2024-22

Local do evento: Rua Lázara de Oliveira Leite, 409 – **Bairro Demarchi**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 10,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e galhos interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição de um espécime e remoção do espécime muito próximo ao poste de energia.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição (1) Remoção (1)

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo