



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 13/06/2025

**Documento: SB.058518/2025-03**

**Local do evento: Estrada Arthur Marson, 99 Bairro: Batistini**

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro-Do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 10,0m X DAP 0,45m estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio, portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

( ) Grau Grave ( x ) Danificando passeio ( ) Risco de queda ( ) podre

( ) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro ( ) Poste de energia

Rede elétrica: ( x ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Substituição**

Eder Gomes  
Matrícula: 56387-7  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins