



Vistoria técnica 19/11/2024

Documento: SB.058532/2024-28

Local do evento: Rua Doutor Arthur Rudge Ramos, oposto ao 150 – Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Tipuana (Tipuana Tipu) medindo 12,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio público e alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.


(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo