



Vistoria técnica:- 18/05/2023

Lauda Técnico:

Documento:- SB.058696/2023-84-**Interessado:** “ THEOBALDO DE NIGRIS NETO”

Local do evento: Avenida Dr. Rudge Ramos, 859 – Bairro Rudge Ramos

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 05 árvores da espécie sibipiruna,(*Caesalpinia pluviosa*), medindo aproximadamente 9,00m de alt. X CAP 0,90m, estado fitossanitário comprometido, raízes danificando o passeio em grande proporção , canalização de águas pluviais e colocando risco aos pedestres . Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes conforme Lei 6370/2014.

(X) Grau Grave EM

Lado Fiação: (x) Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replante:-...../...../..... Espécie(s):.....

Avaliação técnica:

Autorizado: substituição

Antonio Martins
SU.302
Matr. 12354-2

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3
Engº Agrônomo