



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 18/06/2025

Documento: SB.059205/2025-49

Local do evento: Rua Frei Gaspar, 543– Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore espécie Abacateiro (Persea americana) medindo 7,0m X DAP 0,35cm. estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio pois se encontra do lado uma tubulação de água. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.*

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998. () Boca de Bueiro () Poste de energia

Rede elétrica: () Sim (x) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins