



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 24/06/2025

Documento: SB.059731/2025-98

Local do evento: Rua Ismael Emiliano da Silva,127 – Bairro Demarchi

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 07,0m X DAP 0,50cm, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio porém árvore se encontra perto de um poste de energia. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

( ) Grau Grave (X) Danificando passeio (x) Risco de queda (X) podre e oca

( ) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- ...../ ...../ .....

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins