



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 23/05/2023

Nº. Documento: SB.060804/2023-35

Local do evento: Rua Julio Barasal Salgado, 477 - B. Botujuru

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie fícus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes expostas danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não - Qual ? POSTE

Interferência Trânsito - Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap Maciel

Mtr.3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro agrônomo

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....



Rua Julio Barasal Salgado, 313 - Bairro Botujuru