



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 30/06/2025

Documento: SB 061670/2025-37

Local do evento: Rua Oragnof, 1011 Bairro Planalto

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Aroeira salsa (shinosmolle) medindo 06 m X DP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido, com lesões no tronco, raízes expostas danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição da espécie

() Grau Grave EM (x) Danificando passeio () Risco de queda

(x) LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Adão Grigório
Matrícula: 23372-5
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins