



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: SB.061712/2024-19

Local do evento: Rua Izabel Cestari, 150 – **Bairro Dos Casas**

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores, sendo 2 Primaveraes (*Bougainvillea sp*) e 1 Uva-Japonesa (*Hovenia dulcis*) medindo 6,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público gravemente e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

