



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 27/06/2025

Documento: SB.061882/2025-29

Local do evento: Rua América do Sul, 613 – Bairro: Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie ipê Amarelo (*Handroanthus albus*) medindo 07,0m X DAP 0,20cm, estado fitossanitário comprometido, *com raízes danificando o passeio porem arvore se encontra com muita inclinação pois qualquer momento pode cair com sua raiz iminente de queda onde o caminhão estar batendo na arvore. Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.*

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio (x) Risco de queda () podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998 (x) Poste no Local

Rede elétrica: () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Remoção

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins