



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 10/07/2025

**Documento:** SB.063288/2025-85

**Local do evento:** Rua Dario Luiz Setti, 1 – **Bairro:** Centro

### **Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 05 espécie sendo 02 Alfeneiro do Japão (*Ligustrum vulgare*) medindo 7,0m X DAP 0,45cm e 03 Ipê Amarelo (*Handroanthus albus*) medindo 7,0m X DAP 0,15m estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio. Portanto somos favoráveis a Remoção dos espécimes.

( ) Grau Grave (x) Danificando passeio ( ) Risco de queda (x) podre  
(x) LM 4661 –art. 60 -1998. ( ) Boca de Bueiro (x) Poste de energia  
Rede elétrica: (x) Sim ( ) Não - Passeio ► (x) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m  
Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

### **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



### **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../ ...../ .....

**Avaliação técnica:**

**Autorizado: Remoção**

Devid Sales  
Matrícula: 49681-4  
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto  
Diretor de Seção  
Depto. de Parques e Jardins