



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/06/2023

Nº. Documento: SB.063574/2023-14

Local do evento: Av. Tocantins, 243 - B. Rio Grande

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Mamorana (Pachira glabal), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,30 a 0,45 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)

(x) Outros: (notificação)

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Qual: Poste/Bueiro

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

Odair Maciel

Matr. 3239-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3